

Kundendienst für Schweiß- und Plasmageräte mit gültiger UVV-Prüfung



Vorgeschriebene jährliche Prüfung nach
DIN-IEC 60974-4 für Lichtbogenschweißeinrichtungen der BG,
nach TRBS 1201 und für Autogen-Anlagen nach TRBS 528

Sicherheitstechnische Überprüfung von Schweißmaschinen nach DIN-IEC 60974-4 (VDE 0544-4) gem. DGUV v3

Sicherheitstechnische Überprüfung

- Nach neuester DIN-Norm IEC 60974-4 (VDE 0544-4)
- Für alle Schweißmaschinen¹
- Zum Festpreis²

¹ Metallit Schweißmaschinen und stufengeschaltete MIG/MAG Schweißmaschinen.

² Zum Bestehen der Prüfung evtl. benötigte Ersatz- oder Verschleißteile werden gemäß separatem Kostenvoranschlag abgerechnet. Zzgl. einmaliger Anfahrt.

Unsere Leistungen


- Komplette Innen- und Außenreinigung der Anlagen
- Komplette Reinigung aller Kabel und Schlauchpakete
- Überprüfung der Leistungskomponenten
- Sichtprüfung aller Teile der Anlagen
- Wartung der Schweiß- und Plasmaanlagen
- Gültige UVV-Prüfung nach DIN-IEC 60974-4 inklusive Prüfungsprotokoll zur Vorlage bei den BGs und gültig für die DIN 1090

Ihre Vorteile durch den Metallit Kundendienst

- Optimale Wartung Ihrer Anlagen, daher weniger Störungen und Arbeitszeitausfälle
- Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Mitarbeiter
- Problembehebung vor Ort
- Schweißtechnische Beratung durch unseren Servicetechniker vor Ort
- Beseitigung eventueller Störungen oder Verfahrensfehler vor Ort
- Zügige Ersatzteilbeschaffung bei defekten Teilen oder Komponenten

Wir wissen

- Viele Elektronunternehmen bieten eine allgemeine UVV-Prüfung nach DIN-VDE 700 an, diese ist aber für stromdurchführende Anlagen nicht zulässig!
- Oft scheuen sich Elektronunternehmen vor der Prüfung, weil sie im Bedarfsfall keine Ersatzteile haben, diese oft nicht beschaffen können oder wenn, dann nur sehr teuer.
- Elektronunternehmen können oftmals keine technischen oder fachlichen Auskünfte zu den Geräten oder den Schweißverfahren geben.



Ihre Kosten

Metallit bietet den gesamten Service vor Ort zum Festpreis an. Die Anlagen müssen weder verschickt werden, noch verlassen diese Ihr Unternehmen.

(Alle Preise zzgl. 19% MwSt.)

Sollten wir nun Ihr Interesse geweckt haben und Sie großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Schweiß-Anlagen legen, dann kontaktieren Sie doch einfach unseren Metallit Schweiß-Service, er berät Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.

Zentrale Bielefeld

Schweiß-Service-Team

Telefon +49 (0) 521.49 40-32 oder E-Mail b.biernath@metallit.de